

**PKOGTH150 Service / Equipment Grounding Lug
Zapata de puesta a tierra del equipo / de acometida
Cosse de m.à.l.t. de l'appareil / de service**

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Precautions

Precauciones

Précautions

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462 or NOM-029-STPS.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la norma NFPA 70E, CSA Z462 o NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Portez un équipement de protection personnel (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que toute l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.



7 85901 99392 6

Assembled in Mexico with Mexican and foreign parts. /
Ensamblada en México con piezas mexicanas y extranjeras. /
Assemblée au Mexique avec des pièces mexicaines et étrangères.



SQUARE D

™

by **Schneider Electric**

Contents

- 2 lugs (wire range 14-2 Al/Cu wire)
- 2 (12-24) Mounting screws
- 4 Labels

Mounting

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Mount lugs to back of box using (2) 0.193 dia. holes and (2) (12-24) screws provided.
3. Torque mounting screws provided to 25–45 lb-in. (2.8-5.0 N•m).

Note: When used for equipment grounding, place "Equipment Grounding Terminal" label near lugs after installation. Attach torque label to box adjacent to grounding lugs.

Contenido

- 2 zapatas (calibre del conductor de Al/Cu: 14-2)
- 2 tornillos (12-24) de montaje
- 4 etiquetas

Montaje

1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
2. Monte las zapatas en la parte posterior de la caja empleando los (2) agujeros de 0,193 pulg (4,9 mm) de diámetro y los (2) tornillos de 12-24 provistos.
3. Apriete los tornillos de montaje provistos de 2,8 a 5,0 N•m (25 a 45 lbs-plug).

Nota: Cuando se utiliza como puesta a tierra del equipo, coloque la etiqueta "Terminal de puesta a tierra del equipo" junto a las zapatas después de la instalación. Coloque la etiqueta de valores de par de apriete en la caja junto a las zapatas de tierra.


Contenu

- 2 cosses (calibre du fil en Al/Cu 14-2)
- 2 vis (12-24) de montage
- 4 étiquettes

Montage

1. Couper l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
2. Monter les cosses sur l'arrière du coffret en utilisant les deux (2) trous de 0,193 po (4,9 mm) de diamètre et deux (2) vis de 12-24 fournies.
3. Serrer les vis de montage fournies au couple de 2,8 à 5,0 N•m (25 à 45 lb-po).

Remarque : Lorsqu'elle est utilisée comme m.à.l.t. de l'appareil, placer l'étiquette « Borne de m.à.l.t. de l'appareil » près des cosses après l'installation. Fixer l'étiquette de couple de serrage sur le boîtier adjacent aux cosses de m.à.l.t.



**Assembled in Mexico with Mexican and foreign parts /
Ensamblada en México con piezas mexicanas y extranjeras. /
Assemblée au Mexique avec des pièces mexicaines et étrangères**

Schneider Electric and Square D are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales de Schneider Electric Industries SAS ou de ses compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Schneider Electric USA, Inc.
800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

NHA39355

Importado en México por:
**Schneider Electric México,
S.A. de C.V.**
Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560
México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

**Schneider Electric
Canada, Inc.**
5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8
Canada
800-565-6699
www.schneider-electric.ca