


PLUGS AND CONNECTORS

2 POLE, 3 WIRE INSULGRIP®

Installation Instructions

- English**
- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
 - CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing.**
 - Check that the device's rating is suitable for the application.
 - Select conductor size from National Electrical Code® Table 400-5 or Canadian Electrical Code® Table 12.
 - NOTICE:** Use round cord only.
 - Determine correct position of cord clamp inserts depending on the diameter of cord.

 - Slide the cover onto the cord. Use care not to push out the dust shield (May be removed for larger cords).
 - Remove insulation from cord and conductors as shown in the table below.


CORD JACKET: 1-1/2" (38 mm)
CONDUCTOR INSULATION: 5/8" (16 mm)
 - DO NOT TIN CONDUCTORS**
 - Loosen terminal screws. Insert conductors fully into proper terminals as identified in the chart.

TERMINAL	CONDUCTOR
Green Hex Head Screw	Equipment grounding conductor (green or green/yellow)
White Screw	Grounded circuit conductor, Neutral (white or gray)
Brass/Black Screw	Ungrounded circuit conductor, Line (NOT white, NOT green)
 - CAUTION: ASSURE THAT THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS.**
 - Tighten terminal screws to 18 lb•in (2.1 N•m) of torque.
 - Tighten assembly screws to 10 lb•in (1.1 N•m) of torque.
 - Tighten cord clamp screws alternately to 16-20 lb•in (1.8 - 2.3 N•m) of torque.

PRISES ET CONNECTEURS

2 PÔLES, 3 FILS INSULGRIP®

Directives de montage

- Français**
- AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
 - ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.**
 - S'assurer que les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
 - Choisir le calibre de conducteur dans la table 12 du Code canadien de l'électricité.
 - AVIS -** Utiliser un cordon rond seulement.
 - Déterminer la position correcte des cales du serre-cordon en fonction du diamètre du cordon.

 - Glisser le couvercle sur le cordon en ayant soin de ne pas déplacer la garniture anti-poussière (Peut être enlevée pour les gros cordons).
 - Enlever la gaine du cordon et dénuder les conducteurs selon le tableau suivant.


GAINE DU CORDON: 38 mm
ISOLANT DES CONDUCTEURS: 16 mm
 - NE PAS ÉTAMER LES CONDUCTEURS.**
 - Desserrer les vis de borne. Insérer les conducteurs à fond dans les bornes appropriées.

BORNE	CONDUCTEUR
Vis verte à tête hexagonale	Conducteur de MALT de l'appareil (vert ou vert /jaune)
Vis blanche	Conducteur du circuit mis à la terre, Neutre (blanc ou gris)
Vis noire ou en laiton	Fil de phase non mis à la terre (NI blanc, NI vert)
 - ATTENTION: S'ASSURER QUE TOUS LES BRINS SONT BIEN INSÉRÉS.**
 - Serrer les vis de borne à un couple de 2,1 N•m.
 - Serrer les vis d'assemblage à un couple de 1,1 N•m.
 - Serrer alternativement les vis du serre-cordon à un couple de 1,8 - 2,3 N•m.

CLAVIJAS Y CONECTORES

2 POLOS, 3 HILOS INSULGRIP®

Instrucciones de instalación

- Español**
- AVISO -** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
 - CUIDADO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación.**
 - Asegurarse de que las características nominales del dispositivo sean apropiadas para la aplicación.
 - Elegir calibres de conductores de la tabla 400-5 de la Norma oficial mexicana NOM-001-SEMP.
 - AVISO -** Usar únicamente un cordón redondo.
 - Determinar la posición correcta de las inserciones del sujeta-cable según el diámetro del cable.

 - Deslizar la cubierta sobre el cordón. Tener cuidado de no retirar el guardapolvo (Pueden quitarse para cables más largos).
 - Pelar la funda del cable y los conductores según la tabla a la derecha.

FUNDA DEL CABLE: 38 mm
CONDUCTORES: 16 mm
 - NO ESTAÑAR LOS CONDUCTORES.**
 - Aflojar los tornillos de los bornes. Insertar los conductores a fondo en los bornes correspondientes como se indica en la tabla más abajo.

BORNE	CONDUCTOR
Tornillo verde de cabeza hex.	Conductor de puesta a tierra del equipo (verde o verde/amarillo)
Tornillo blanco	Conductor del circuito puesto a tierra, Neutro (blanco o gris)
Tornillo de latón o negro	Conductor vivo no puesto a tierra (NI blanco, NI verde)
 - CUIDADO - ASEGURARSE DE QUE NO QUEDEN HILOS SUELTOS.**
 - Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 2,1 N•m.
 - Ajustar los tornillos de montaje con un par de 1,1 N•m.
 - Ajustar alternativamente los tornillos del sujeta-cable con un par de 1,8 - 2,3 N•m.
- HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.
- HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
Av. Coyoacán # 1051 Tel.:(5)575 - 2022
México, D.F. 03100 FAX: (5)559 - 8626

