

Switch Instructions

NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

WARNING: Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing.

CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15A, 14AWG to 12AWG.

- Remove insulation from conductors 5/8 inch.
- Side Wire: Wrap conductor securely around terminal screw. Back wire: insert conductor into terminal hole. Tighten terminal screws securely, 9-12 pound-inch (1.0-1.4 N·m) of torque.
- Push Wire: Use solid #14 AWG for 15A branch circuit ONLY.

French

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux.


AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.

ATTENTION: EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15A, du calibre 14AWG au calibre 10AWG.

- Enlever l'isolant des conducteurs 15,9mm.
- Câblage Latéral: Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne.
- Câblage arrière: insérer le conducteur dans l'ouverture de la borne. Reserrer les vis de bornes. Couple de serrage: 1,0-1,4 N·m.
- Poussez le Fil: Insérer fil plein #14AWG pour circuit 15A seul.

tradeSELECT™

Single Pole Pilot Light Switch Diagram




Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000

12/2009

PD2176


3-Way Illuminated Switch Diagram



HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.
Av. Coyoacán # 1051
México, D.F. 03100
Tel.: (5) 575 - 2022
FAX: (5) 559 - 8626

Single Pole Illuminated Switch Diagram



Spanish

AVISO: Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación.

CUIDADO: UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTO RES DE COBRE. 15A, 14AWG a 12AWG.

- Quitar el aislamiento de los conductores 15.9mm.
- Cableado Lateral: Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Cableado posterior: insertar el conductor en el hueco del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1,0-1,4 Nm.
- Empuje el Alambre: Use solo con alambre de cobre sólido #14, en circuitos auxiliares de 15A.