

WORK SURFACE BOX SQUARE MINI - LIFT UP STYLE

Installation Instructions

GENERAL INFORMATION


English

- **CAUTION:** RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing.
- **NOTICE:** For installation by a qualified person in accordance with all national and local electrical codes.
- **NOTICE:** For indoor use only.
- **NOTICE:** In accordance with the NEC® and CEC®, data communications must be separated from power circuits.

INSTALLATION

1. Following the recommended table cutout illustration, cut opening in table surface in desired location. See Fig. 1. Recess dimensions marked * are optional. Recess will make the box flush to the top surface. Square corners are permissible.
2. Remove clamps (a) from frame of device.
3. Insert box into cutout. Using the threaded studs (b), washers (c) and nuts (d) re-secure the clamps (a) to the box. See Fig. 2. For tables ¾" [19mm] to 1-1/4" [31,7mm] use holes marked "X". For tables 1-1/4" [31,7mm] to 1-7/8" [47,6mm] use holes marked "Y".
4. After the clamps (a) are in place, hand-tighten clamping screws (e) until box is held firmly in the table.
5. Connect power cord and data cable as required.
6. After installation, check the box for proper operation and movement.

Fig. 1



MINIBOÎTE CARRÉE ESCAMOTABLE POUR PLAN DE TRAVAIL

Directives de montage

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX


Français

- **ATTENTION** - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.
- **AVIS** - Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.
- **AVIS** - Pour usage à l'intérieur seulement.
- **AVIS** - Selon le Code canadien de l'électricité, les circuits de données/communication doivent être séparés des circuits d'éclairage/d'énergie.

MONTAGE

1. Conformément à l'illustration de découpe de la table, pratiquer l'ouverture dans la table à l'endroit désiré. Consulter la Fig. 1. Les dimensions de l'encastrement identifiées par un * sont optionnelles. Une fois encastrée, le boîtier sera à ras la surface. Les coins en carré sont admissibles.
2. Retirer les supports (a) du bâti du dispositif.
3. Insérer la boîte dans l'ouverture. À l'aide des goujons filetés (b), des rondelles (c) et des écrous (d) fixer à nouveau les supports (a) à la boîte. Consulter la Fig. 2. Pour les tables de 19 mm à 31,7 mm se servir des trous identifiés par un "X". Pour les tables de 31,7 mm à 47,6 mm se servir des trous identifiés par un "Y".
4. Une fois les supports (a) en place, serrer à la main les vis (e) jusqu'à ce que la boîte soit retenue solidement.
5. Raccorder les conducteurs d'alimentation et de communication au besoin.
6. Après le montage, vérifier le bon fonctionnement de la boîte.

Fig.



MINICAJA CUADRADA PLEGABLE PARA SUPERFICIE DE TRABAJO

Instrucciones de instalación

INFORMACIÓN GENERAL


Español

- **CUIDADO** - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación.
- **AVISO** - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.
- **AVISO** - Exclusivamente para uso en interiores.
- **AVISO** - De conformidad con la Norma oficial mexicana, los circuitos de datos/comunicaciones deben estar separados de los circuitos de iluminación/energía eléctrica.

INSTALACIÓN

1. Siguiendo la ilustración de corte, hacer una abertura en el lugar deseado de la mesa. Ver la Fig. 1. Las dimensiones para empotrar se indican con * y son opcionales. El montaje empotrado hará que la caja quede al ras de la superficie. Las esquinas cuadradas son permitidas.
2. Quitar los soportes (a) del cuadro del dispositivo.
3. Insertar la caja en la abertura. Usando los espárragos (b), arandelas (c) y tuercas (d) volver a fijar los soportes a la caja. Ver la Fig. 2. Para tablas de 19 mm [¾"] a 31,7 mm [1-1/4"] usar los agujeros indicados con "X". Para mesas de 31,7 mm [1-1/4"] a 47,6 mm [1-7/8"] usar los agujeros indicados con "Y".
4. Una vez que los soportes (a) estén colocados, apretar con la mano los tornillos (e) hasta que la caja quede firmemente sujeta a la mesa.
5. Conectar los cables de alimentación y de datos según sea necesario.
6. Después de la instalación, revisar que la caja funcione correctamente.

Fig. 3



HUBBELL DE MEXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de su compra. HUBBELL reparará o reemplazará a su juicio el producto en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías salvo lo expresado arriba y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales. ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN MÉXICO.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F. Tel. (55) 9151-9999

