

**CAUTION: RISK OF
ELECTRIC SHOCK -**

Disconnect power before
installation.

For installation by a qualified
electrician in accordance with
national and local electrical
codes.

1. Sidewire - Wrap
stripped conductors 3/4
under screw head
Backwire - Strip
conductors to gage on
device and insert wires in
holes on back
2. Connect conductors:
 - Green or Bare to Green
Hex Screw
 - White or Gray to Silver
Screw
 - Black or Red to Brass
Screw
3. Tighten terminal screws
securely 9-12 lb-in
(1.0-1.4 N-M).

Terminal Capacity
15A - 14-10 AWG
20A - 12-10 AWG

**CUIDADO - RIESGO DE
CHOQUE ELÉCTRICO.**

Desconectar la corriente antes
de la instalación.

Para ser instalado por un
electricista calificado, de
acuerdo con los códigos
eléctricos nacionales y locales.

1. Cableado lateral - Enrollar
los conductores pelados 3/4
bajo la cabeza del tornillo
Cableado posterior - Pelar
los conductores como se
indica en el artefacto o
insertar los cables en los
orificios al dorso.
2. Conectar los conductores:
 - Verde o conductor pelado al
tornillo verde hexagonal
 - Blanco o gris al tornillo
plateado
 - Negro o rojo al tornillo de
latón
3. Apretar los tornillos de los
bornes de 1.0-1.4 N-M

Calibres de conductores
admisibles: 15A 14-10 AWG
20A 12-10 AWG

**ATTENTION - RISQUE DE
CHOC ÉLECTRIQUE.**

Débrancher le circuit avant de
procéder au montage.

Doit être installé par un
électricien qualifié conformément
aux codes de l'électricité
nationaux et locaux.

1. Câblage latéral - Enrouler les
conducteurs dénudés au 3/4
sous la tête de la vis.
Câblage arrière - Dénuder les
conducteurs en se référant au
repère sur le dispositif et
introduire les fils dans les
ouvertures arrière.
2. Raccorder les conducteurs
 - Le vert ou fil nu à la vis verte à
six pans
 - Le blanc ou gris à la vis argenté
 - Le noir ou rouge à la vis en
laiton
3. Serrer les vis de bornes avec un
couple de 1.0-1.4 N-M.

Calibres de conducteurs
admissibles: 15A 14-10 AWG
20A 12-10 AWG

