

GENERAL INFORMATION

- 1. **NOTICE:** For safe and effective use of this device, connect only to 125 VAC branch circuits with 20 Amp maximum “Listed” or “Certified” overcurrent protection. Connection to a higher voltage will damage the device. Improper connection can occur from a wiring error or inadvertent disconnection of the neutral conductor on a 125/250 VAC service.
- 2. **NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- 3. **CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.**
- 4. **CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.**

INSTALLATION

- 1. Select conductors having 90°C or higher rated insulation having sufficient ampacity in accordance with the 60°C column of National Electrical Code® Table 310-16 or Canadian Electrical Code, Table 2. Terminal capacity #14 AWG to #10 AWG.
- 2. Strip conductor insulation per strip gage on back of device.
- 3. Loosen terminal screws. Insert conductors fully into proper terminals as identified in the chart.
 - a. For standard devices, the green terminal is connected to an equipment grounding conductor or a grounded metallic raceway.
 - b. For ISOLATED GROUND devices, the green terminal is connected to an insulated equipment grounding conductor.

TERMINAL	CONDUCTOR
Green Hex Head Screw	Equipment grounding conductor (green or green/yellow)
White Screw	Grounded circuit conductor, Neutral (white or gray)
Brass/Black Screw	Ungrounded circuit conductor, Line (NOT white, NOT green)

- 4. Tighten terminal screws to 9-12 lb•in (1.0-1.4 N•m).
- 5. Mount receptacle in single gang box, minimum 2.5 inches (64 mm) deep, and secure wall plate (e.g. Hubbell No. NP26 or NPJ26).

OPERATION

- 1. The green light emitting diode (LED) is “on” when power is “on” and surge protection is present.
- 2. The green LED will “flash” when surge protection has been lost.
- 3. The green LED will be “off” when power to the receptacle is “off”.
- 4. In units equipped with an audible alarm, the alarm will sound continuously if surge protection is lost. The alarm may be silenced by turning the “ALARM OFF” screw on front of the receptacle clockwise.
- 5. This device features an internal protection that will disconnect the surge protective component at the end of its useful life but will maintain power to the load - now unprotected.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- 1. **AVIS** - Pour l'utilisation sûre et efficace de ce dispositif, le raccorder seulement à des circuits de dérivation de 125 V CA ayant une protection contre les surintensités homologuée de 20 A maximum. Le raccordement à une tension supérieure endommagera le dispositif. Un raccordement incorrect peut être causé par une erreur de câblage ou le débranchement par inadvertance du conducteur neutre sur un service 125/250 V CA.
- 2. **AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- 3. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.**
- 4. **ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.**

MONTAGE

- 1. Choisir des conducteurs dont la résistance thermique de l'isolant est de 90°C ou plus et de capacité de courant admissible suffisante selon le Code canadien de l'électricité, tableau 2. Calibres admissibles : N° 14 à N° 10 AWG.
- 2. Dénuder les conducteurs selon le gabarit de dénudage au dos du dispositif.
- 3. Desserrer les vis de borne. Insérer les conducteurs à fond dans les bornes appropriées selon le tableau suivant.
 - a. Pour les dispositifs standard, la borne verte est connectée à un conducteur de mise à la terre d'un appareil ou à une canalisation métallique mise à la terre.
 - b. Pour les dispositifs avec MALT ISOLÉE, la borne verte est connectée à un conducteur isolé de mise à la terre d'un appareil.

BORNE	CONDUCTEUR
Vis verte à tête hexagonale	Conducteur de MALT de l'appareil (vert ou vert /jaune)
Vis blanche	Conducteur du circuit mis à la terre, Neutre (blanc ou gris)
Vis noire ou en laiton	Fil de phase non mis à la terre (NI blanc, NI vert)

- 4. Serrer les vis de borne à un couple de 1,0 à 1,4 N•m.
- 5. Monter la prise dans une boîte simple, ayant une profondeur minimale de 64 mm et fixer la plaque murale (par exemple, Hubbell NP26 ou NPJ26).

FONCTIONNEMENT

- 1. La DEL vert est allumée quand le dispositif est alimenté et la protection contre les surtensions transitoires est active.
- 2. La DEL vert clignote si la protection contre les surtensions transitoires a été perdue.
- 3. La DEL vert est éteinte quand le dispositif n'est pas alimenté.
- 4. Dans les dispositifs munis d'une alarme sonore, l'alarme sonne de manière continue si la protection contre les surtensions transitoires a été perdue. L'alarme peut être réduite au silence en faisant tourner dans le sens horaire la vis «ALARM OFF» sur l'avant de la prise.
- 5. Ce dispositif inclut une protection interne qui débranchera le composant limiteur de crêtes à la fin de sa vie utile tout en maintenant la charge alimentée – dorénavant sans protection.

INFORMACIÓN GENERAL

- 1. **AVISO** - Para usar este dispositivo en forma segura y eficaz, conectarlo solamente a circuitos de derivación de V~125 con protección de sobre corriente homologada para 20 A máximo. La conexión a circuito de tensión más elevada dañará el dispositivo. Puede ocurrir una conexión incorrecta debido a error de cableado o una desconexión inadvertida del conductor neutro en un servicio de V~125/250.
- 2. **AVISO:-** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- 3. **CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.**
- 4. **CUIDADO - USAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE.**

INSTALACIÓN

- 1. Elegir conductores con una resistencia térmica del aislante de 90°C o más y de capacidad eléctrica suficiente según la columna 60°C de la tabla 310-16 de la Norma oficial mexicana NOM-001-SEMP. Calibres admisibles : N° 14 AWG a N° 10 AWG.
- 2. Pelar los conductores según la plantilla al dorso del dispositivo.
- 3. Aflojar los tornillos de los bornes. Insertar los conductores a fondo en los bornes apropiados. (Ver la tabla más abajo)
 - a. En dispositivos estándar, el borne verde se conecta a un conductor de puesta a tierra del equipo o a una canalización metálica puesta a tierra.
 - b. En dispositivos CON PUESTA A TIERRA AISLADA, el borne verde se conecta a un conductor aislado de puesta a tierra del equipo.

BORNE	CONDUCTOR
Tornillo verde de cabeza hex.	Conductor de puesta a tierra del equipo (verde o verde/amarillo)
Tornillo blanco	Conductor del circuito puesto a tierra, Neutro (blanco o gris)
Tornillo de latón o negro	Conductor vivo no puesto a tierra (NI blanco, NI verde)

- 4. Apretar los tornillos de los bornes con un par de 1,0 a 1,4 N•m.
- 5. Instalar el tomacorriente en una caja simple que tenga una profundidad mínima de 64 mm y fijar la placa de pared (por ej. Hubbell N° NP26 o NPJ26).

OPERACIÓN

- 1. La luz verde (LED) se enciende cuando se conecta la energía y está presente la protección contra sobretensiones.
- 2. La luz verde (LED) destellará si se pierde la protección contra sobretensiones.
- 3. La luz verde (LED) se apagará cuando se interrumpe la alimentación.
- 4. En los dispositivos provistos de una alarma audible, la alarma emitirá un sonido continuo si se pierde la protección. La alarma se puede apagar girando hacia la derecha el tornillo marcado «ALARM OFF» ubicado en la parte frontal del receptáculo.
- 5. Este dispositivo contiene una protección interna que desconectará el componente protector contra sobretensión al final de su vida útil, pero mantendrá la carga alimentada, en lo sucesivo sin protección.

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av. Coyoacán # 1051
México, D.F. 03100

Tel.:(5)575 - 2022
FAX: (5)559 - 8626